



Upplysning till allmänheten enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Vida Ingarp AB har verksamhet på fastigheten Ingarp 1:20, strax utanför Ingarp samhälle, där man producerar impregnerade respektive målade trävaror. Företaget har 2025 en produktion av ca 60 000 m³ impregnerade trävaror och en förbrukning av ca 75 ton vattenbaserad färg till målning. En tillståndsprövning pågår för en produktion av max 200 000 m³/år impregnerade trävaror och en förbrukning av max 200 ton/år vattenbaserad färg för målning. Det finns tre anläggningar för impregnering i tuber. Vid varje anläggning förvaras koncentrerat impregneringsmedel resp. brukslösning (bestående av impregneringsvätska utspädd i vatten) i tankar. Lagen ställer krav på att allmänheten ska upplysas om risker i verksamheten och hur dessa ska hanteras.

Verksamhetsutövare	Organisationsnummer	Koordinater (SWEREF99 TM)
Vida Ingarp AB Ingarp 40 575 95 Ingarp	556288-3693	N6381575, E498686

Farliga ämnen som hanteras och dess risker

Vid verksamheten hanteras impregneringsmedel Wolmanit CX-8WB samt antimögelmedel Wolmanit AM-50, vilka är klassade enligt E1 som miljöfarliga och bolaget omfattas därmed av Sevesolagstiftningens lägre nivå. Nedanstående tabell visar vilken miljöfarlighet som är förknippade med de ämnen som hanteras vid anläggningen.

Produkt	Kemisk förening	CAS-nr	Farosymbol	Klassificering
Wolmanit CX-8WB	koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1:1)	12069-69-1		M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 10
	bis(N-cyklohexyl-diazonium-dioxi)-koppar	312600-89-8		M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1

Produkt	Kemisk förening	CAS-nr	Farosymbol	Klassificering
Wolmanit AM-50	2-oktyl-4-isotiazolin-3-on	26530-20-1		M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 100 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 100
	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	55965-84-9		M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 100 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 100

Den faktor vid verksamheten som i huvudsak bedöms skulle kunna ge upphov till en allvarlig miljöolycka är:

- Ett stort utsläpp av impregneringskemikalie i samband med lastbilsleverans.

Platschef Vida Ingarp AB är samordningsansvarig för att arbetet med impregneringsprocessen och de impregneringskemikalier/antimögelmedel som används sker på ett sätt som motsvarar de säkerhetsrutiner som finns. Platschefen ansvarar också för att övervaka att leverans av impregneringskemikalier sker i enlighet med upprättade rutiner. Leverans av impregneringsmedel sker inom invallad yta. Platschefen ansvarar för att rutin för nödlägeshantering tillämpas om en olycka skulle ske.

Inom bolaget finns rutiner för att fortlöpande identifiera olycksrisker samt hur personalen ska gå tillväga för att reagera vid händelse av olyckor och nödsituationer. Som ett led i detta ingår både utbildning och övning. Kemikalielista med säkerhetsdatablad samt rutiner för hantering och lagring av kemikalier finns dokumenterade.

Allmän information – om något händer

Vid en eventuell olycka kontaktas vid behov Räddningstjänsten. Räddningstjänsten beslutar om allmänheten bör varnas.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten utövas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Datum samt information om senaste tillsynsbesök kan fås genom att kontakta Länsstyrelsen på tfn: **010-223 60 00**.



Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss på **Vida Ingarp AB** om du önskar ytterligare information;

Per Collén (VD)

Telefon: 070-241 06 33

E-mail: per.collen@vida.se